

Bilddokumentation av restaureringen

Restaureringsrapport, Del 2

SERVERINGSDISK



före ...
och efter



KÖKET



före ...
och efter



KAMMAREN



KAMMAREN



samma takbjälke och vägg, före...

och efter



I detta rum visas nu föremål som donerats till Karis hembygdsförening.



FÖRSTUGAN

"Takbjälken" består av två lister på kant och ett bräde underst. Det höll inte. Brädet nu fastskruvat i taket. Här kamoufleras skruvarna.



Ska en spik hålla spännpappen på plats?



Spännpappen har gått sönder

FÖRSTUGAN



lindrevsersättning

samma vägg






FÖRSTUGAN

väggen vid salsdörren
före (ovan) och efter
restaurering





En del av köksskåpen som ska målas



Golvslipning pågår

MATERIAL SOM ANVÄNTS VID YTBEHANDLING

Linoljefärg (fernissa och färgpigment)

Limfärg (krita, tapetklisters och vatten)

Oljetempera-lack

Vattenfärg

Kaseintemperaemulsion + färgpigment

Vattenlöslig bets

Kallpressad linolja

Tillbehören har levererats av Sateenkaari Perinnetaito

För trälagningar har jag använt restvirke eller återanvänt virke.

Arbetet har utförts under tiden februari – augusti 2015

